



## LAPORAN PEMANTAUAN LOKASI RAWAN BANJIR

Kelurahan kumai hilir

Desa sungai kapitan

DI KECAMATAN KUMAI

Hari/Tanggal : Rabu 13 Oktober 2021

### TIJUAN KEGIATAN

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan lokasi pasca banjir

#### 1 PORSONIL/PERALATAN/URAIAN KEGIATAN/TINDAKAN/HASIL/KENDALA

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Porsonil                  | : 1. HARNAFARIN,Spd sd<br>2. BANBANG SUGIARTO<br>3. FERRY IRAWAN<br>4.M.KAIRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peralatan yang di gunakan | : 4 ( lima ) buah Motor Tril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uraian Kegiatan           | : Koordinasi pada perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan kumai hilir serta perangkat desa sungai kapitan<br>Pemantauan ke lokasi jembatan yang sering tergenang bila terjadi banjir di jembatan Jayou penghubung kelurahan kumai hilir dan desa sungai kapitan<br>Rekontruksi jembatan tersebut masih baik hanya lantai yang terbuat dari kayu ullin sudah mulai rapuh dan lapuk<br>Kegiatan selesai di laksanakan |
| Hasil                     | : Pemantauan berjalan dengan lancar fan lokasi masih dalam keadaan aman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kendala                   | : N I H I L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 2. Kondisi Mutakhir

A. Status Bencana Terkini : Siaga

B. Prakiraan Cuaca :

| Kabupaten | Lokasi                 | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Arah Angin |
|-----------|------------------------|-----------|----------------|------------|
| Kobar     | Kecamatan Arut Selatan | 24 - 34   | 50 - 95        | 20         |

Peringatan Dini :  
Prakiraan Gelombang Tinggi :  
Sumber Informasi :

3. Foto Dokumentasi



Pembuat Laporan,

BAMBANG SUGIARTO  
TRC REGU 2 BPBD

BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Alamat : Jalan Cilik Riwut II Pangkalan Bun  
Wa : 081349032484  
FB : Bpbd Kotawaringin Barat  
IG : GB Bpbdkab.kobar  
Web :  
<http://bpbdkab.kotawaringinbaratkab.go.id/>