



LAPORAN PEMANTAUAN PASCA BANJIR

Desa Kimpai Batu Bawah

Desa Trantang

Desa Tanjung putri

DI KECAMATAN ARUT SELATAN

Hari/Tanggal : Rabu 13 Oktober 2021

TIJUAN KEGIATAN

Melaksanakan pemantauan dan pengawasan lokasi pasca banjir

1 PORSONIL/PERALATAN/URAIAN KEGIATAN/TINDAKAN/HASIL/KENDALA

Porsonil	: 1. NASIR ,Spd sd 2. Fitri iswandi 3. Hendra 4.Sayid Abdul Badawi 5.Adolfus
Peralatan yang di gunakan	: 5 (lima) buah Motor Tril
Uraian Kegiatan	: Koordinasi pada perangkat desa masing - masing Pemantauan ke lokasi yang terdampak saat banjir terjadi 1 KUMPAI BATU BAWAH - Melaksanakan pemantauan di lokasi yang terdampak terutama fasilitas publik di mana ada 1 Jembatan setiap terjadi banjir selalu tergenang Keadaan jembatan rusak sedang yang mana Hanya bisa di lewati oleh kendaraan roda 2 Ukuran jembatan (jembatan Bidara)11 M x 4 M Tinggi 2,5 M - Fasilitas umum yang lain masih keadaan aman - Lahan pertanian warga masih tergenang Para petani belum bisa bercocok tanam - Rumah warga sudah aman dari genangan 2. DESA TERANTANG - Fasilitas Publik yang ada di desa tersebut semua aman - Ada beberapa lahan pertanian warga yang masih tergenang - Warga sudah bisa beraktifitas seperti biasa 3. DESA TANJUNG PUTRI Semenjak terjadinya banjir di wilayah kecamatan Arut selatan desa tersebut aman kondusif Kegiatan selesai di laksanakan
Hasil	: Pemantauan pasca Banjir berjalan dengan lancar
Kendala	: N I H I L

2. Kondisi Mutakhir

- A. Status Bencana Terkini : Siaga
- B. Prakiraan Cuaca :

Kabupaten	Lokasi	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Arah Angin
Kobar	Kecamatan Arut Selatan	24 - 32	50 -	20

Peringatan Dini :
Prakiraan Gelombang :
Tinggi
Sumber Informasi :



3. Foto Dokumentasi





Pembuat Laporan,

SAYID ABDUL BADAWI
TRC REGU 3 BPBD

BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Alamat : Jalan Cilik Riwut II Pangkalan Bun
WA : 081349032484
FB : Bpbd Kotawaringin Barat
IG : GB Bpbdkab.kobar
Web : <http://bpbd.kotawaringinbaratkab.go.id/>